

# Assista Orient TD09005W

1 - Um despertador silencioso pode ser perdido 2 - No primeiro dia, o ponteiro do cronmetro mudou (no ajudou a reiniciar) 3 - No segundo dia, os ponteiros do despertador mudaram (o reset no ajudou)

Dois meses depois, notei alguns pequenos arranhes (suponho que de golpes - acidentalmente bati nos cantos da mesa varias vezes, derrubei portas com pressa, etc.). muito imperceptvel, mas se voc aproximar e virar, pequenas refraes so visveis. A pulseira comeou a se desgastar um pouco, mas isso no uma desvantagem, mas sim as caractersticas do material de que feita.