

Alto-falantes Microlab FC-730 para Computador

aps 8 anos de uso, eles comearam a chiar quando a energia foi ligada.

- fios curtos dos satlites laterais e subwoofer- em vez de tweeters manequim HF- Cola nos difusores, como resultado dos quais eles no parecem muito bons sem uma grade

Tweeters acabou por ser um manequim. s um filme de beleza... praticamente no h som de altas frequencias, o som meio surdo. embora a placa de som seja boa...

no h nenhum ainda, espero que no haja nenhum!

1) Fios curtos (l teve que comprar mais) 2) Bem, talvez baixa potncia, volume. E embora s vezes eu queira que o vidro quebre, ainda no ouo msica assim por muito tempo. Eles obviamente jogam mais do que seus 3900 soms (~2900 rublos) e at os atuais 5400 soms (~4000 rublos). O custo subestimado :) A propsito, na loja onde os peguei, eles foram vendidos por 5-7 anos seguidos. Isso tambm diz muito.

No h entrada de fone de ouvido... porque s vezes voc quer ouvir msica alta noite. .. o amplificador do computador no puxa

Colunas unidirecionais, etc.

Gostaria que os fios fossem mais longos. Aps um ano de uso, tornou-se impossvel ajustar o som com a roda do amplificador! voc reduz o som, e ele pula para frente e para trs ou vice-versa aumenta, muito irritante s vezes! Apenas o controle remoto ajuda.

Pequeno fundo mesmo no modo de espera. Aps 2 anos de operao, o potencmetro do boto de volume comeou a sugar - voc aumenta - aumenta ou diminui.

1) Sim, como todos j notaram, o sistema realmente soa mal no built-in sistema de som. 2) Amplificador em uma cor diferente. 3) Fios curtos.

- o subwoofer no nada, com volume alto em alta - os alto-falantes continuam a tocar mais alto e o sub comea a ficar em silncio - no h montagem de parede nos alto-falantes, apenas em um estande ou fazenda coletiva fixao com parafusos autorroscantes - os fios no eram longos o suficiente mas o fio para o subwoofer bate todos os discos, seu comprimento de cerca de um metro

Som terrvel, "areia alta" e graves estrondosos. Os fios para os alto-falantes so simplesmente ridculos, a seo transversal minscula (inclusive para o subwoofer). Alto-falantes de uma cor - um amplificador de outra, um controle remoto barato - pequenas coisas desagradveis. O sub no modo

5.1 também toca quando a entrada está desabilitada (conector do sub) :) Aparentemente, ele apenas mixa dos canais.

Fios curtos (tive que soldar e instalar novos), em um amplificador externo) Falta de fixações na parede dos satélites (precisei fazer fazenda coletiva)

1. Gosto 2. Fios curtos

apenas um conjunto de radioamadores. Os satélites provavelmente foram retirados do conjunto 2.0, mas então os woofers e tweeters foram substituídos por um tweeter de médio porte e agora temos um alto-falante com um gabinete superdimensionado e uma enorme queda de 100Hz a 200Hz. melhor chamar um sub de gepal ou gupal

O controle remoto uma cópia exata de um defensor barato, não combina com o sistema. Fios curtos. Falta de alto-falantes (adereços). O ajuste de canais individuais -5 a +5 seria melhor desde o desligamento completo até o volume máximo.