## Alto -falantes do computador Sven MS-307

O rdio no muito claro. Os satlites esto um pouco aqum das altas frequncias.

Pessoalmente, gostei de tudo.

1. No lembra o volume quando desligado da rede (reproduz automaticamente com 8).2. O controle remoto no slido: o modelo mais barato SM 1820 tem um controle remoto multifuncional decente.3. Na verdade, no h modo de suspenso: quando desligado do controle remoto, o sub continua a consumir a energia declarada!

Rdio ruim.

satlites no reproduzem altas freguncias (acima de 10.000Hz) de forma alguma. ..

Ainda no encontrei!

noite, a tela vermelha realmente assusta)

no

no

com uma conexo com fio h um inconveniente - os fios so curtos

bluetooth! Sim, , mas depois de lig-lo aps alguns minutos, impossvel alternar para esse modo, somente aps uma reinicializao! E precisa ser desconectado da fonte de alimentao, seja do soquete ou na parede traseira do buffer com um interruptor! Alm disso, apenas uma entrada linear pode ser atribuda ao menos. E os fios para os alto-falantes so curtos, cerca de um metro

montagem de BAIXA QUALIDADE. Comprei em 28/11/2015 em Perm. Na primeira cpia houve uma falha especfica - alternar os modos com o boto Mode no painel de controle no funcionou, no mudou para bluetooth, modo de rdio, apenas PC estava disponvel. Mudou do controle remoto. Depois de mudar do controle remoto, a primeira vez que o boto tambm pode ser comutado. Se voc conectar uma unidade flash USB com msica usando o boto Modo, os modos sero alternados. Cartes SD no eram legveis. Na segunda instncia (gostei da funcionalidade, escrevi uma declarao, troquei no mesmo dia), aps alguns dias de operao, o segundo caractere no display de 5 caracteres se apagou. No dia seguinte, depois de lig-lo, ele brilhou menos. Provavelmente solda de baixa qualidade. Foi-se novamente. Foto:,, h um smbolo das estrelas (aparentemente a diferena de temperatura, shake), escreveu um pedido de controle de qualidade (n 14320) e, consequentemente, um substituto para o mesmo modelo, ofereceu-se para fornecer uma foto do problema (no levou).

Agora estou esperando por 20 dias. Superfcie brilhante marcada, segura perfeitamente as impresses. Antena FM medocre includa (fio).Parte da funcionalidade s est disponvel no controle remoto.