

# Alto -falantes do computador Sven MS-307

O rdio no muito claro. Os satlites esto um pouco aquim das altas frequencias.

Pessoalmente, gostei de tudo.

1. No lembra o volume quando desligado da rede (reproduz automaticamente com 8).2. O controle remoto no slido: o modelo mais barato SM 1820 tem um controle remoto multifuncional decente.3. Na verdade, no h modo de suspenso: quando desligado do controle remoto, o sub continua a consumir a energia declarada!

Rdio ruim.

satlites no reproduzem altas frequencias (acima de 10.000Hz) de forma alguma. ..

Ainda no encontrei!

noite, a tela vermelha realmente assusta)

no

no

com uma conexo com fio h um inconveniente - os fios so curtos

bluetooth! Sim, , mas depois de lig-lo aps alguns minutos, impossvel alternar para esse modo, somente aps uma reinicializao! E precisa ser desconectado da fonte de alimentao, seja do soquete ou na parede traseira do buffer com um interruptor! Alm disso, apenas uma entrada linear pode ser atribuda ao menos. E os fios para os alto-falantes so curtos, cerca de um metro

montagem de BAIXA QUALIDADE. Comprei em 28/11/2015 em Perm. Na primeira cpia houve uma falha especifica - alternar os modos com o boto Mode no painel de controle no funcionou, no mudou para bluetooth, modo de rdio, apenas PC estava disponvel. Mudou do controle remoto. Depois de mudar do controle remoto, a primeira vez que o boto tambm pode ser comutado. Se voc conectar uma unidade flash USB com msica usando o boto Modo, os modos sero alternados. Cartes SD no eram legveis. Na segunda instncia (gostei da funcionalidade, escrevi uma declarao, troquei no mesmo dia), aps alguns dias de operao, o segundo caractere no display de 5 caracteres se apagou. No dia seguinte, depois de lig-lo, ele brilhou menos. Provavelmente solda de baixa qualidade. Foi-se novamente. Foto:, h um smbolo das estrelas (aparentemente a diferenca de temperatura, shake), escreveu um pedido de controle de qualidade (n 14320) e, conseqentemente, um substituto para o mesmo modelo, ofereceu-se para fornecer uma foto do problema (no levou).

Agora estou esperando por 20 dias. Superfície brilhante marcada, segura perfeitamente as impressões. Antena FM medocre incluída (fio). Parte da funcionalidade está disponível no controle remoto.