

Alarme de carro Sigma SM- 500

O chaveiro principal fica sem bateria em 2 semanas

Qualidade nojenta do chaveiro com feedback (pager). Durante 3 meses de operao normal, o boto de armar / desarmar quebrou. A desativao do sensor de choque implementada de forma inconveniente.

O sensor de choque muito fraco em sensibilidade.

O sensor de choque muito fraco.