

Cmera Leica MP Typ 240 kit 135

Visor externo fraco, aderncia desconfortvel e caro

no orgnico, visor sem reflexo. baixa sensibilidade luz. Tampa da bateria com carto de memria.

A tela colada, no h lmpada de flash, no h estabilizao, lentes manuais, a distncia de trabalho no indicada, a figura mostra que a lente de 50 mm se projeta como uma DSLR, se algum empurra sob o cotovelo, um t.to. no h aderncia, o vdeo ruim, o preo no corresponde realidade, a vantagem do regador a compacidade, suas caractersticas de peso e tamanho so superestimadas, ou seja, ele perdeu sua marca devido a deficincias