

# Cafeteira Vitek VT-1506

Plstico bem fino com cheiro caracterstico. O cheiro desapareceu, mas o plstico ainda est em dvida.  
Cabo eltrico curto.

Impada ruim