

# DVR Falcon HD55-LCD

Est tudo bem, funciona e isso o principal

A filmagem irregular. O G-sensor responde a todos os choques, incluindo o fechamento das portas do carro e, conseqüentemente, o dispositivo entra constantemente no modo "emergncia", de modo que a memria est constantemente transbordando de arquivos no apagveis e o carto SD deve ser formatado manualmente a partir do momento ao tempo. No h como selecionar a quantidade de memria para este modo no menu. O dispositivo no avisa sobre estouro de memria e, conseqüentemente, a gravao de arquivos interrompida, o que pode ser uma surpresa "agradvel" na hora certa. Existem configuraes do sensor G no menu, mas elas no funcionam, ou seja, impossvel ajustar a sensibilidade ou desabilitar esse sensor. Depois que o G-sensor acionado, o dispositivo desliga e liga automaticamente aps desligar / ligar a rede de bordo de 12V ou pressionar um boto, o que tambm "muito conveniente" na operao. No h firmware para este GADGET na rede. A bateria embutida (ou seu modo de carregamento) funciona muito mal, dura alguns segundos (cerca de 10 segundos) de trabalho, o que torna inteis algumas das funes necessrias do dispositivo.

superaquece, cai da montagem dispositivo enquanto dirige pelos boxes. Trabalho instvel.