

# Relgio Casio SGW-100B-3V

Sobre a ala que no pode molhar, e sobre a bssola, que mostra a direo muito condicional, j foi dito aqui. Outro problema com a confiabilidade e design da ala. A pulseira foi desgastada e rasgada em 1,5 anos, a nova custa meio relgio, a pulseira padro no serve, a pulseira de borracha do modelo SGW-100-1V tambm no serve, pois existem outros cliques de metal para prendendo a ala.

Bssola besteira. Eu morri muito rpido. Voc pode esquec-lo. E o mais importante! No consigo encontrar uma pulseira para substituir a usada. Eu quero o mesmo, mas infelizmente ..

o passo mnimo de configurao do temporizador de um minuto, erros fortes na leitura da bssola, a necessidade de ajustes frequentes da bssola.

no escuro - voc se cansa de pressionar a luz de fundo boto a cada 4 segundos ...).