

Cafeteira Maestro MR-406

Quebrou aps a primeira infuso de cafCheiro de plstico barato (especialmente aumenta com o aumento da temperatura)O compartimento de caf no fecha bem.Voc precisa fazer um esforo para instalar a chaleira corretamente.Uma gua fresca no removvel compartimento.

No h nenhuma automao, incluindo nenhum desligamento automtico. A montagem para quatro com menos em uma escala de cinco pontos falha com o processamento de baixa qualidade das extremidades das peas plsticas moldadas. No entanto, isso no afeta o desempenho de forma alguma, portanto, essa desvantagem deve ser considerada puramente esttica.