

Cafeteira Maestro MR-405

O coador fica entupido

todo ms e meio tem que ser lavado com cido ctrico fica entupido e demora muito para fazer caf