

Mini subwoofer Velodyne Impact

No encontrado

Eu comprei 2 desses subwoofers e ambos quebraram: um tinha um transistor estourado, o outro queimou um resistor e um condute de alimentao. Conectei-o rede atravs de um UPS, portanto no houve picos de energia ou picos de energia.

Oramento.

A natureza do som

no foi observada aps o ajuste

No possvel reproduzir os tons mais baixos. Pequena reserva de energia. No entanto, dado o tamanho e o preo do dispositivo, isso bastante compreensvel e no uma desvantagem.