

Adaptador Wi-Fi D-Link DAP-1353

Produto terrível para esse tipo de dinheiro.

- preço inadequadamente alto- falhas, falhas, apenas falhas- insanamente lento (máximo de 40 megabits em 802.11n nas proximidades)

1. Profissional muito fraco. O máximo que é capaz de extrair de acordo com os dados dos desenvolvedores é de 30 Mbps. Mas, na prática, WEP WiFi é de 10 a 20 Mbps em condições ideais. Não há dúvida de 300 Mbps. 2. Você pode esquecer N - funciona insanamente com bugs. Ele se recusa a conectar um cliente com este protocolo e, se o fizer, cada segundo pacote é uma queda ou um atraso de +200 ms. 3. Funciona de forma semelhante a roteadores chineses baratos por 10 dólares. 4. A fora do sinal é incrivelmente fraca. Um TP-Link próximo por 20 dólares com 1 antena fornece exatamente 2 vezes o sinal. 5. O preço de tal coisa é absurdamente caro. O máximo que custa é 15 dólares e apenas por um belo pacote. 6. Antes do firmware 3.10, o painel de administração travava após quase todo salvamento das configurações. Embora tenha sido corrigido na versão 3.10...

Bem, uma vez a cada poucos dias eu reinicio, ocorrem falhas.