

Torradeira Vitek VT-1584

O fio muito rgido e no dobra muito bem. O compartimento para guardar o fio feito o que se chama "no ranho" e o fio no pode ser segurado por mais de uma volta (e mesmo assim com dificuldade), o suporte para retirar o fio de baixo do estojo feito em um s lugar , embora deva estar pelo menos na mente 4-6 lugares, e tambm segura o fio muito fracamente (porque raso), ele voa constantemente para fora do ninho se voc levantar ou mover a torradeira, como resultado de que o fio desenrola novamente. Outra desvantagem que na torradeira que recebi h um defeito de montagem, os aquecedores que aquecem, em alguns lugares no entravam nas ranhuras das paredes, e ficam atrs deles, no acho que a posio deles ter um efeito favorvel no funcionamento da torradeira, como vemos - a montagem est longe de ser ideal.

O interior est visivelmente cozido demais.