

Cortador de grama Hyundai L5100S

Engrenagens plsticas, rodas motrizes e pesos pesados so incompatveis! Nem funcionou para a temporada!O servio disse que o caso no garantido.

A largura da tira processada relativamente pequena, apenas 51 centmetros. Faz muito barulho, embora em comparao com modelos baratos, o nvel de rudo seja menor.