

Umificador Tefal HD5120

Durante a operao, a gua pinga constantemente!

A principal desvantagem deste modelo de umificador o nvel de rudo, que no depende do modo selecionado. Alm disso, o girostato subestima as leituras da umidade do ar na sala.

ao trabalhar nos primeiros 3 dias havia um cheiro qumico do novo dispositivo

no hidrata: a sala tem 19 m. A umidade no passa de 30% mesmo depois de um dia de trabalho, faz muito barulho. No modo noturno, o rudo no reduzido. H algum tipo de neblina na sala, as sensaes so desagradveis. Revestimento branco no corpo.