

# Trator / cultivador de passeio Forte 1050E

Após a compra, requer inspeção e aperto de todos os fixadores, grampos e tudo mais. Sem isso, não aconselho você a iniciar a operação. Por exemplo, eu tive um vazamento de combustível no filtro. Existem apenas três engrenagens, e isso, na minha opinião, não é suficiente.

O fato de ser da China é imediatamente evidente pela qualidade do processamento do metal, mas muito diferente. Em alguns lugares as superfícies são mal polidas, em alguns lugares usada uma fundição spera. Mas, para ser honesto, a maioria das reclamações não é contra os chineses e nossos infelizes montadores que não conseguiram fazer uma montagem de chave de fenda. Esse idiota torto não conseguiu nem apertar as braadeiras nos tubos da bomba de combustível corretamente. No entanto, também há dúvidas sobre os próprios grampos, eles ainda precisavam ser trocados. Há uma vibração bastante forte.