

# Motoblock / cultivador Forte 1050G

Chassis

Praticamente no h falhas.

O que desapontou? casamento estabelecido pela fbrica

Em todas as descries, a potncia de 7 cv, mas na verdade a nominal de cerca de 6. Parece ser uma pequena diferena, mas isso, por um minuto, 15% do valor total . A montagem dos irmos chineses tambm irritante em alguns lugares, em algum lugar os parafusos so apertados demais, em algum lugar as superfícies esto mal ajustadas, mas isso no afeta o trabalho como um todo.