

Sistema de refrigerao Corsair Hydro Series H100i v2

1. Fs terrveis2. Falta de servio

1.) Ventiladores completos.1.1) Eles tm um zumbido incrvel quando colocados na horizontal e o fluxo de ar direcionado para cima.1.2) Em velocidades abaixo de 900 rpm. comece a "uivar".1.3) Em velocidades acima de 1500 rpm. O rudo do ventilador se destaca muito do resto do sistema. Silencioso a 900-1100 rpm.2.) Modos de operao predefinidos do fabricante, incluindo os "silenciosos" e barulhentos. Para a operao silenciosa do CBO, o ajuste manual necessrio.

Os resfriadores so barulhentos em altas velocidadesA bomba quebrou aps 4 meses de uso

Corsair Link geralmente fica lento conforme descrito abaixo