

Panificadora Vimar VBM-681

Painel de controle de tempo inconveniente, muitos modos desnecessários, maneira inconveniente de adicionar ingredientes (poderia ter sido mais simples)

Tem uma pequena potência de aquecimento, portanto, o pão de centeio só pode ser preparado a partir de misturas prontas. Nada de bom pode ser assado com farinha de centeio por conta própria. O pão sai baixo, muito denso e assado de forma desigual.