

Misturador Bosch MFQ 3010

O boto turbo no est muito convenientemente localizado

No h nenhum

Cordo curto

Os batedores tm um ao estranho - cor ESCURO brilhante.

Apenas 2 velocidades, a localizao do boto turbo oposta ao boto turbo. speeds

no

rpm mnimo muito poderoso. Espalha a massa por toda a rea de trabalho.

Espirra ingredientes com uma leve inclinao.

A ala no de borracha e pode escorregar na sua mo. na base do bico (o lado que se conecta ao misturador) confunde o plstico. Receio que quebre como no anterior.

no incio, o boto de mudana de velocidade ficou preso

Produto tecnicamente de baixa qualidade. No ligou claramente, desligou durante a operao. O cheiro de queimado. Voc agit-lo - ele pode ligar. Aps a desmontagem, descobriu-se que a qualidade pior que "chinesa". Contatos de comutao - inicialmente mau contato devido mobilidade da placa com contatos. Um dos contatos do motor inserido do outro lado da placa com um terminal de mola, o contato estava no local da solda e queimado devido interrupo constante. Como resultado, ele parou de funcionar completamente.

Espirra lquidos! A velocidade mnima muito forte.

no encontrado

o boto turbo no est convenientemente localizado, aps 8 meses de uso, os bicos comearam a fazer um som de triturao.

Ainda no encontrado