

Nikon Speedlight SB-5000 Flash

no

Preo

Sem sincronizador de rdio para controle, apenas com 500k e 5, e depois com a compra de equipamentos adicionais. Slav liga primeiro. ..Muito inteligente com gerenciamento. Um carto branco descartado, inicialmente instalado incorretamente. Se for inserido com cuidado normalmente, no cair e no afundar. (Casamento por montagem)

Por 12 anos usando equipamentos fotogrficos, a Nikon se decepcionou pela segunda vez na vida. A primeira so os infelizes elsticos descascando nas lentes (bom, todo mundo sabe disso). Hoje, tendo derrotado meu sapo interior, fui loja comprar o recém-lanado nikon sb-5000. Escolhi entre trs cpias - na primeira, ao retirar o carto branco (refletivo embutido), a ltima permaneceu na minha mo - ou seja, caiu do ninho com as pontas. Isso bam - e aqui voc tem um flash em uma mo e um carto na outra. Bom, ao mesmo tempo, o vendedor da loja estava presente, que viu que eu no o rasguei. Ento os milagres comearam. Eles tiraram a segunda cpia e depois a terceira - o carto branco, felizmente, no saiu neles, mas depois de remov-lo caiu completamente e acabou sendo extremamente difcil retir-lo novamente - eles literalmente virou o flash e tentou "sacudir". O difusor embutido pode ser removido, o carto branco no funciona. No sem dificuldade, mas no final funcionou. verdade que o flash naquele momento no estava parafusado na cmera. E se houvesse, como tirar o carto do slot? Horror, resumindo. Tambm fiquei desagradavelmente surpreso com a rotao bastante rgida (em comparao com sb-900 e sb-910) na escala de inclinao da cabea (ele se move sem problemas na escala de rotao da cabea). Talvez, este seja um recurso de design, mas extremamente incomum. Com os mesmos parmetros de disparo (em comparao com o sb-910), o nikon sb-5000 no modo CH faz 4 sopros, ento no h sopros. Presumo que o modo de proteo contra superaquecimento ou algo parecido esteja ativado. SB-910 ao mesmo tempo d 7. Ento eu no verifiquei mais nada, porque o desejo de comprar o sb-5000 desapareceu completamente. Eu realmente espero que eu tenha sido to azarado que A Nikon lanou apenas 3 flashes de curvas e todos eles acabaram em minhas mos. :-)) que a Nikon lanou apenas 3 flashes tortos e todos acabaram nas minhas mos. :-)) que a Nikon lanou apenas 3 flashes tortos e todos acabaram nas minhas mos. :-))