

Detector de radar Neoline X-COP 5700

Ainda no tenho nenhum

O estojo suja-se facilmente e arranha. Remover / colocar - uma tortura, porque. no h apanhador na caixa anti-radar. Alm disso, a placa frontal brilhante do case est arranhada. A fixao magntica fraca. "Seta", quando no est no banco de dados, no determinada em tempo hbil se funciona "nas costas". Aqueles. o anti-radar o v, apenas um sinal de nvel suficiente mostrado tarde, quando j passou e voc foi visto. No h nenhum sentido especial no Controle (este outro recurso de publicidade, como "deteco de assinatura do radar"), ou seja, voc ainda precisa alcanar o anti-radar para acenar com a mo sobre ele. O fio de alimentao pode ser mais fino e macio, e a luz de fundo do boto liga / desliga pode ser menos brilhante e perde duas vezes

1. Conector mini USB em vez de micro USB. 2. Incapacidade de conectar energia via conector mini USB. Este conector apenas para atualizao de bancos de dados de radar e firmware. 3. O pendrive com atualizaes deveria ser formatado em FAT32, mas isso uma doena de quase todos os dispositivos com atualizaes via pendrive.

Nenhuma reclamao at agora.

No

Bem, eu no trouxe nenhum desapontamento

Ainda h falsos positivos

C Eu no os encontrei

Sim, at agora no h contras

Bem, parece que no h nenhum, todas as funes funcionam, o controle por gestos interessante coisa

No encontrei

Sim, est tudo bem, at o equipamento agrada

NO

no tem nenhum

Vidros biselados, na verdade paralelos ao para-brisa, o brilho muito forte. Os botes so apertados,

quando montados em um m no painel, voc deve segurar se quiser pressionar (entrar na zona de perigo, etc.). O suporte da ventosa no combina comigo por causa do painel largo, com esse posicionamento no consigo usar o sensor de movimento. O m completo fraco. Eu gostaria de mudar a voz.

No revelado ainda. o modelo novo, por isso foi modificado e h poucas colheres.