Aspirador Vitek VT-1892

No recomendo

A escova ruim, quase no limpa. Montagem chinesa muito simples, o plstico frgil, o telescpio curto, sempre tenta cair, o telescpio e a escova so presos sem travas. Barulhento.

- Boto do compartimento do saco frgil.

Design simples, caixa e peas de plstico comuns.

Barulhento, como quase todos os aspiradores (exceto os muito caros).

Plstico barato e todos os componentes do aspirador . O tubo da mangueira saiu aps o terceiro (!!!) uso do aspirador

- faz barulho como um avio- componentes feitos de plstico barato- o bocal do piso muito pequeno

No encontrei.

No encontrei