

Rdio / relgio KIPO KB-308AC

Baixa qualidade de construo.

Baixa qualidade de construo

O boto do interruptor de banda est localizado no painel traseiro do receptor.

As frequncias na escala no correspondem s reais, a seta roa a escala e as cunhas, as estaes so muito prximas umas das outras.

Absolutamente nenhuma !

Tudo est bem, mas a configurao inconveniente, e existem vrias falhas ao mesmo tempo:1. No h iluminao de escala 2. O boto de afinao se projeta um pouco e apenas mira com o dedo. A propsito, isso tambm se aplica ao boto de volume 3. No h retardador, ento voc precisa girar o ajuste muito devagar e com cuidado. Isso especialmente ruim em combinao com o ponto 2.4. Interruptor de alcance na parte de trs.