

Placa Bosch PIE 631 FB1E

temporizador para 99xvilin, insuficiente boto "boost" - no necessrio para dois arranhes rochosos (no fatal, mas eu sei sobre eles e no aceitvel)

Um erro apareceu algumas vezes por um motivo desconhecido, depois desapareceu sozinho.

Se o tempo de trabalho do fogo for superior a 4 horas, ele ser desligado automaticamente, o que no muito conveniente durante cozimento longo.

Trabalhou por meses o processador falhou. Eles se recusaram a trocar o fogo no servio - j esto consertando h 2 meses!!

No