

Placa Bosch PIF 672 FB1E

Após um mês de uso, 2 queimadores pararam de aquecer. Após uma chamada para o centro de serviço, fomos informados de que era necessário trocar a eletrônica e encomendá-la na Polônia. Como eles não tinham.

Devido ao fato de que apenas pratos feitos de metal com propriedades magnéticas funcionam na superfície de indução, minha esposa teve que trocar mais da metade das panelas e frigideiras, e isso também muito dinheiro. O timer funciona sozinho e não sabe como desligar os queimadores. Eu entenderia tal falha em um modelo barato com um preço de até \$ 400, mas esta superfície custa cerca de \$ 830.

Barulhento, especialmente com aquecimento intenso

Pelos defeitos, uma superfície corrugada, suspeito que um liso seria mais fácil de lavar)) Mas ainda não tive problemas com este modelo.