

Ar condicionado Hitachi RAS-10XH1/RAC-10XH1

Sem luz de fundo remota. A limpeza automática acabou sendo inútil - a poeira se acumula no radiador, nas lminas, nos painis, nos filtros. Uma pequena quantidade de poeira despejada no coletor de poeira. Os filtros ainda podem ser removidos, mas o radiador s pode ser raspado ou lavado com gua e no pode ser alcanado sem esforo. O ionizador chia desagradavelmente.

vale apenas alguns dias, ento ainda estou estudando

-a nica desvantagem o preo-o controle remoto sem luz de fundo, bem, no afeta a qualidade do o ar condicionado.

No estado desligado, a autolimpeza funciona por algum tempo. um pouco incomum que ele possa se ligar e funcionar por um tempo.