

# Multiferramenta Bosch PMF 350 CES 0603102220

No

No

No

Plataforma de lixar ruim includa

A ferramenta quebrou no terceiro dia de trabalho. E o trabalho no intenso. Pedacos de plstico caram de dentro, a velocidade caiu drasticamente, comeou a ficar muito quente.

No, e no pode ser