

Secador de cabelo Remington CB4N

No h defeitos

At agora, apenas um foi notado, mas bastante desagradvel: um cheiro desagradvel muito forte do plstico quando aquecido. No incio, toda a sala cheirava aps uma dzia de vezes de uso, o cheiro comeou a enfraquecer, mas ainda no desapareceu completamente. Ser que vai desaparecer a questo. (Sem medidas especiais tomadas para eliminar o cheiro)