

/ chave de fenda Bosch GBM 10 RE Professional 06

No

1) pesado2) barulhento - o ruído não agradável, provavelmente a engrenagem barulhenta, talvez um pouco curvada3) folga axial microscópica