

Lente Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G VR II AF-S ED DX Nikon

1) Sabonetes, 18/24/200 mm - distâncias focais nas quais eu notei francamente sabão em algumas situações. 2) Escuro, então um flash necessário.

o modelo antigo, que produz detalhes com menos de 20 MPix bastante pesado e preço da nova lente muito alto

Escuro, a imagem escura (mas correções só correções), a partir de 170 j no total (a distância focal afeta), ao aumentar o zoom, o comprimento da lente aumenta.

O porta-malas cai, claro, você pode comprar vidro para 100 mil mais - qual o ponto? E a queda do baço (autopromoção), bem, pessoalmente, não me incomoda muito. uma questão de hábito e características de usar uma câmera (sempre no pescoço ou no cinto e guardá-la). Todo mundo diferente a esse respeito..

Forte distorção de barril e vinhetas em 18mm.

às vezes o baço sai, mas isso pode ser evitado ao esquecer de consertá-lo com uma trava especial. As tics são pesadas

Uma imagem plana, não animada O cano está na extremidade curta Impossível vender Preço

O tronco sai. AF.

Qualidade da imagem. Escuro.

escuro tronco sai após algum tempo de operação

Escuro, se fotografado dentro de casa sem flash na máquina com uma câmera velha ou em uma cidade noturna. Na natureza e com um flash, não há problemas. Mas em ambientes fechados e noite na cidade, a Canon S95 compacta tira fotos muito melhores.

difícil dizer, dependendo do que comparar... As posições extremas de zoom estão funcionando, mas de alguma forma não muito bom. Em um curto - distorções terríveis, em um longo - falta de nitidez. com o tempo, o tronco começa a tocar, suga poeira, depois de três ou quatro meses ele começa a se mover sob seu próprio peso. O principal escuro. Sim, ainda difícil vender por dinheiro adequado.

Um pouco sombrio, mas você não deve exigir mais de f3.5 - 5.6. Com isso em mente, a câmera sempre pode ser configurada conforme necessário. Bem, ou como último recurso, use um flash. Alguns escreveram que o zoom sai arbitrariamente... Não importa como ele foi abalado, nada foi a lugar

nenhum))

Eu me cobri em um ano + com um motor ultrassônico, e o WR funcionou. Esticado com uma garantia de preguiça, como resultado, o reparo ficou em 8000r. Mas ainda uso e continuarei usando

O peso acabou sendo muito incomum. Ao mudar de um zoom menor, a diferença (apenas) de 150 gramas acabou sendo muito sensível.

Escuro, mas o que exigir de 3,5-5,6. Compre um flash. Os elásticos caem com o tempo. O foco automático começou a ranger. (5 anos de uso ativo)