

Fones de ouvido Bose QuietControl 30

Com uso ativo, pressionar o pescoço

Fraco isolamento de ruído

Falta de suporte para o codec AptX, que atualmente é o mais avançado em termos de qualidade de transmissão de som. Apenas o filtro de som ajustável e, mesmo no nível mínimo, o som passa pelos fones de ouvido e o silêncio atinge os ouvidos e todos os sons ao redor são amplificados várias vezes. Você sente que está usando um aparelho auditivo, não agradável. Com a redução de ruído ativada ao máximo, como em outros modelos, o ruído branco ouvido, embora você possa se acostumar e, posteriormente, não o percebe. O nível de volume não é tão alto quanto poderia ser, mas suficiente para ouvir música com conforto. Há um comportamento estranho no macOS Sierra 10.12.2 quando os fones de ouvido são ligados e conectados ao dispositivo, o codec SBC mais primitivo é usado, assim que você reconecta os fones de ouvido com os fones, ele começa a funcionar via AAC. Aparentemente esses dois pontos estão de alguma forma conectados, ainda não foi possível corrigi-lo. Especialmente inconveniente quando usado com a função de desligamento automático. (provavelmente o problema não está nos fones de ouvido, os usuários do Android 7 estão reclamando ativamente de problemas no bluetooth) A função de indicar a carga na barra de status dos dispositivos Android 7+ não funciona, exibida corretamente no iOS. Houve várias vezes que foi observado o reinício espontâneo dos fones de ouvido. Houve uma situação algumas vezes em que não há som nos fones de ouvido, nenhuma notificação embutida - nada. Reiniciar não ajudou, resolveu-se depois de alguns minutos.