

Relgio Casio W-736H-3A

1.Timer sem autor inicial (depois de decorrido o tempo, voc deve iniciar novamente).2. O sinal (som e vibrao) fraco e apenas 20 e 10 segundos. Muito pouco. Sem luz automtica. Um alarme. Minha opinio melhor assistir para pescar com vibro. Eles tm mais funes e mais teis. Ainda assim, essas horas so estrondosas. Sim, nada supfluo, mas eles poderiam#empurrar#dos pescadores.

Vibro no muito forte. O vidro de plstico, mas acho que no ser arranhado pelas salincias acima da tela.

No para mim,

a caixa na parte inferior do relgio angular (algum desconforto ao dobrar o pulso), o suores de mo, o preo um pouco caro (embora voc possa encontrar uma entrega cinza com o melhor preo)