

# Cortador de grama Einhell GC-ET 4530 Conjunto

Suporte do motor no confivel, apenas 2 parafusos, se houver 4 furos. A rosca nos parafusos quebrou, impossvel substituir, a bobina no removvel. A manutenibilidade zero.

Se o cabeote quebrar, impossvel substituir, trocando apenas com a troca do motor, e isso 70% do custo de um novo. Dinheiro jogado fora.