

Fone de ouvido Poly Voyager 5200

O elstico redondo que prende a insero de silicone no ouvido do fone de ouvido se desgasta muito rapidamente. Este o nico aspecto negativo.

Todo o resto. Eu comprei este fone de ouvido no final de novembro do ano passado para 7610r. Alm disso, comprei um estojo de carregamento de marca para facilitar o uso de toda essa "alegria". O preo do estojo cerca de metade do custo do fone de ouvido e ainda mais. Mas decidi no economizar na minha convenincia. Aps cerca de 4 meses, o fone de ouvido parou de carregar usando o estojo. (Contatos oxidados e limpeza no ajudaram). Tambm ficou bugado e no exibia alerta ao ligar e desligar o fone de ouvido (nesses momentos, deixava de ser detectado por outros dispositivos via Bluetooth). Redefinir as configuraes de fbrica e outras manipulaes no resolvem o problema. Entrei em contato com o fabricante atravs do site com um pedido de ajuda na resoluo do problema. Eu pedi informaes onde voc pode comprar uma capa com um touch pad separadamente do fone de ouvido. Parece-me que isso resolveria o problema. Eles me ligaram de volta e disseram que no era possvel comprar, apenas uma substituio na garantia. Pediram para eu entrar em contato com a loja onde comprei, pois o prazo de garantia ainda no expirou, e caso a loja no resolva o problema, entre em contato novamente. A loja negou a garantia, alegando que a almofada de contato estava fisicamente danificada (no verdade). Entrei em contato novamente com o fabricante. Eles pediram um recibo e uma foto do bloco de contato. No final, eles me mandaram "floresta". Disseram que no mudariam. Ento eu no pedi para mudar desde o incio. S preciso de uma pea de reposio.

Uma reclamao apenas sobre o alcance de comunicao, mas acontece muitas vezes, que fones de ouvido com parmetros de qualidade mais baixos para receber e transmitir fala tm um alcance maior.

Se voc usa ativamente, por exemplo, ouvir msica, ento eu sento s 8-9 horas.

meu ouvido se acostuma forma e peso do fone de ouvido por um longo tempo. Ajustes, exceto para diferentes bicos, no so fornecidos