

# Disco rgido Seagate ST10000NM0016

Ele range terrivelmente

Fora da caixa, durante a operao, fez um som estranho semelhante a um chocalho ou chocalho. Aps 3-4 dias de operao, 1 setor defeituoso apareceu. Discos produzidos antes de fevereiro de 2017 dos lotes 1v410\*(C,4, N,7) tem problemas no firmware.

211 setores lentos no reem-conectado

Ao gravar (funcionando), voc pode ouvir como ele faz barulho

Barulhento .

- A principal desvantagem o preo. - O disco do servidor requer refrigerao.

Sem garantia na Federao Russa

-275000-