

Caldeira Bosch Tronic Heat 3500 6

Por causa da caldeira, a máquina falha constantemente.

Imperfeição técnica

Todo aquecimento elétrico depende inteiramente da disponibilidade de eletricidade. Parece que estamos estives com este caso, mas ainda tinha algumas dúvidas. Outro problema pode ser a delicada eletrônica moderna do controlador. Pela experiência de um amigo, sei que, com a instabilidade da tensão de alimentação e seus fortes rebaixamentos, melhor não confiar em tais caldeiras inteligentes. E, no entanto, esteja preparado para o fato de que você precisa fornecer energia a ele com um cabo trifásico separado de uma seção transversal bastante grande (8 milímetros quadrados por núcleo).