

Serra Tatra Garden MS-170

nada

Centro de massa deslocado para a direita. Devido a erros de projeto e ao uso de materiais de baixa qualidade, no apenas confivel na operao, mas tambm perigoso. Por exemplo, eles tiraram o combustvel do tanque de combustvel pelo bujo, que "seca" e cai e, claro, a gasolina derrama nas calas e espera uma fasca! Esta a ltima coisa que encontrei em trs anos de operao. No reparvel, voc no encontrar peas para isso! E o que mais pega, a mecnica bem normal!