

Panasonic Fax KX-FT982

Produce sons de alta frecuencia. A tampa sai.

De 5 dispositivos, um estava com defeito. Ao falar com o cliente, em algum momento ficou muito quente. Enviado do centro de serviço em garantia. Na sessão Discussão, vimos que você pode acessar o dispositivo com o firmware em que há um erro. Aparentemente um desses atingiu 5 vezes há uma falha completa do aparelho. Tratado apenas desconectando-se da rede elétrica.

Ser difícil usá-lo sem instruções e, apesar de as instruções terem sido colocadas ao lado do fax, todos os funcionários brigam periodicamente com ele. Uma coisa não sai, depois outra, e muitas vezes não há tempo para ler e aprofundar. Há falhas, por exemplo, o fax não passa, apenas barras pretas são transmitidas, a rediscagem automática não funciona. Repito, tudo geralmente melhora, mas essas coisas acontecem com muita frequência, cerca de uma vez por semana, algo de errado, o mestre examinou - a conclusão foi tal que tudo está em ordem, não há avarias. Também um aparelho com fio, você não pode ir muito longe da base, isso não é menos, mas no futuro vou prestar atenção a isso na hora de comprar.