

# Serra Bosch AKE 35 S 0600834500

No

No

No

No encontrei

No

A maioria das pequenas coisas no tem muito impacto, mas ainda assim.1. Sistema de tenso da corrente - s vezes voc tem que aplicar muito esforo.2. Um pequeno vazamento de leo sob o injetor - como resultado, est entupido com serragem oleosa. Na hora de trocar/afiar a corrente, ou se guardar em casa, tem que limp-la com trapos/palitos de dente para no desmanchar, incomoda um pouco.3. Bem, o fato de que o leo s vezes vaza um problema para todas as motosserras.4. As pessoas reclamam da falta de um asterisco em um pneu de 30 cm - bem, no sei o quo srio , eu pessoalmente tenho desgaste ao longo de cerca de dois milmetros, mas acredito que isso seja mais por problemas com a corrente / lubrificao de pneus (ver comentrios) 5. A espuma de borracha atrs do fuso em direo ao usurio se rompe quase imediatamente com a presso da serragem, tive que improvisar com um carto plstico.6. tambm um coletor de p, se algum olhou dentro do gabinete. Vou adicionar um pouco dos comentrios, caso contrrio no cabe :) Eu tenho um) - o pneu / corrente est seca e no sistema de tenso (onde o pneu est instalado, sob uma tampa removvel) h um monte de serragem oleada. Uma quantidade considervel deles tambm pode ser retirada do pneu com uma placa de gancho do kit de afiao de corrente. Pois bem, o superaquecimento passa por si mesmo, correntes frouxas e desgaste excessivo na frente do pneu (no h roda dentada para a verso de 30cm), se voc no perceber a tempo e despeje o leo manualmente diretamente na corrente com uma seringa. Bem, no o caso, por assim dizer, a cada meia hora ou at menos trabalho, faa uma limpeza completa e lubrifique com uma seringa na corrente e adicione leo ao pneu antes de instalar a corrente. No comeo eu pequei no leo - mas a substituiu no deu nada. Nos fruns deparei repetidamente, que o leo ocioso deve voar um pouco para a superfcie, e seu consumo de alguma forma visivelmente menor do que o que os chefes prescreveram nas instrues. Sim, para quem reclama que a serra consome muito leo - leia as instrues. O consumo aproximado est indicado l, como verificar quanto leo fornecido - tambm parece estar escrito, se houver - eles dizem, outra anistia no Google :)

Pagamento indevido para a marca. Mas eu comprei em uma boa promoo, ento saiu barato. Caso contrrio, existe um anlogo sem marca, a qualidade no pior.

no

design mal concebido do mecanismo da corrente, a corrente morde e voa constantemente, peas frgeis, pagamento excessivo para a marca

difcil substituir e apertar a corrente, no h roda dentada no pneu de 30 cm.

Design mal concebido, peas fracas, reparos caros

Tenso e substituio inconvenientes da corrente, barulhento, tremendo durante a operao, muito reminiscnte de Parma da era sovitica.

Alto consumo de petrleo. Aps 1 dia de trabalho, o tensor da corrente quebrou.

Ainda no vi falhas na operao da serra. H uma pequena nota sobre o trabalho da loja: Por exemplo, no meu kit de e-mail. serra no inclua leo. E se eu soubesse disso com antecedncia, teria encomendado e comprado leo imediatamente na loja. A loja precisa dar uma descrio completa do kit ou informar ao fazer o pedido.

Quando o pneu mordido, a tenso da corrente diminui.

Ela entope rapidamente com limalhas de leo.