

Serra Black&Decker KS880EC

O desenho de fixação da lâmina de serra deve ser alterado (os dois pequenos parafusos que prendem a barra são muito fracos). Os fixadores do corpo da broca precisam ser trocados nem todos os tempos. Pequenas falhas na broca podem ser corrigidas. Muitas vezes tive que desmontar a broca para apertar dois parafusos pequenos.

telas caras, caras e escassas

Vibra bastante forte na mo.

1200r

impossível comprar uma lâmina se a existente falhar.

Considero a substituição sem chave da lâmina de serra uma desvantagem. A fixação com chave hexagonal seria muito mais confiável, principalmente porque você não precisa trocá-la com frequência, apenas uma. Mas isso provavelmente minhas queixas. Pequeno curso da lâmina, apenas 1 cm. Não há lâmina sobressalente para madeira no kit (mas essa desvantagem não tem nada a ver com a serra em si).

Vibra forte, possivelmente devido à fixação não apertada da lâmina.

Há uma ligeira vibração, mas não crítica. É preciso acertar.

BSICO: um problema com a aquisição de novas telas, algum inconveniente: ela "bica" para baixo, pesada.

A possibilidade de operação limitada, pois não há telas sobressalentes ofertadas. Por esta razão, a ferramenta tem que ser jogada fora quando a lâmina se desgastar. Não é possível afiá-la.

Não é possível encontrar onde comprar uma lâmina sobressalente para substituir a velha desgastada, que não pode ser afiada.

As lâminas são caras, cerca de 900 rublos. e você encontra seu rabanete.

completado com apenas um pano. Quando a lâmina é acionada, ela começa a ficar pendurada perigosamente no pino de montagem.

Uma lâmina normal, há dificuldades em encontrar substitutos/alternativas

No h serras adicionais nos kits, difcil conseguir se voc no mora em Moscou. Serrar madeira de acordo com o passaporte de 10 cm, e serras adicionais tambm so de metal, mas, conforme indicado pelas torres, tente encontr-lo. No site da empresa no h nenhuma informao sobre a possibilidade de compra de componentes. As mos doem aps o uso.