

Patriot Memory PSD22G80026

Design simples.

Nenhuma.

uma das ripas estava com defeito.

Eu no percebi isso o tempo todo. Bem, se for apenas 2 GB, no 4)

no encontrado

No

A baixa frequencia de clock de hoje de 800 MHz e a largura de banda de 6400 Mb/s. Portanto, o desempenho deixa muito a desejar

Mas ele persegue super fracamente, apenas at 871 MHz em tempos nativos. Ela tambm um pouco lenta, mais lenta que Kingston com CL6(!)

No persegue. O mximo que foi alcanado foi 405 MHz no barramento, ao invs do padro 400. Em 410 MHz, o teste prime95 j comea a dar erros a cada meia hora.

Comprei 2 mdulos. Um veio com defeito ali mesmo.

Das duas barras compradas durante a semana, uma teve que ser trocada (o Windows trava, o Memtest xinga). Dizem que acontece com o Patriota.

No existe tal