

Pneus Hankook Optimo K406 235 /60 R17 102H

No Michelin, mas bom piloto confiante

no segura bem as curvas com frenagem, tambm problemtico em piso molhado, ainda mais, em um barranco ele vasculha em diferentes direes, em geral, borracha para aposentados e amantes de um passeio tranquilo

No gosta de frio

barulhento, mal equilibrado, desgasta rapidamente, barulhento.

No segura a estrada, escorrega

Barulhento, carvalho

Barulhento, duro, sem corrente propriedades em uma estrada molhada.

difcil, barulhento em uma estrada ruim.

Aquaplans, em terra e grama molhada melhor no se intrometer. Muito escorregadio se houver areia no pavimento. Em temperaturas abaixo de +10 torna-se maante e derrapa no pavimento molhado. Depois de um tempo, ele aquece e se comporta de maneira tolervel. Mas neste momento eu troco os pneus pelos de inverno.

A frenagem no boa, em +5 j de carvalho

Escala-se mal na lama.

Medo de lama, barro, grama molhada.

Barulhento, aquaplanagem ruim

barulhento, no diminui a velocidade na chuva,

na terra melhor no subir. use apenas em asfalto e solo seco

Muito barulhento. Duro em colises. Aquecem-se durante muito tempo durante a viagem e s depois abrandam melhor em piso seco. Outras marcas comeam a trabalhar imediatamente. Eu os acertei varias vezes no incio da aquaplanagem atravs de poas e na chuva, especialmente em velocidade, quando eles entram em um barranco, eles emergem rapidamente. No observei aquaplanagem to

precoce em outros pneus domésticos. Obviamente, devido ao local de fabricação, a empresa coreana, mas esses pneus são fabricados na China. Eu os acertei várias vezes no início da aquaplanagem através de poças e na chuva, especialmente em velocidade, quando eles entram em um barranco, eles emergem rapidamente. Não observei aquaplanagem precoce em outros pneus domésticos. Obviamente, devido ao local de fabricação, a empresa coreana, mas esses pneus são fabricados na China. Eu os acertei várias vezes no início da aquaplanagem através de poças e na chuva, especialmente em velocidade, quando eles entram em um barranco, eles emergem rapidamente. Não observei aquaplanagem precoce em outros pneus domésticos. Obviamente, devido ao local de fabricação, a empresa coreana, mas esses pneus são fabricados na China.