

disco rgido Hitachi HUH721010AL5204

Rachaduras ao desfragmentar.

Nova tecnologia. Preço alto para 1 TB. PowerDisable Pin. Falha ruidosamente ao desfragmentar. Para o modelo de 8 TB, isso não foi percebido.

Esta é uma unidade com Power Disable Pin (Pin3) - não funciona em computadores comuns.

512e Formato que em condições modernas praticamente perdeu sua utilidade”) E o novo recurso Power Disable Pin (Pin3), que este modelo também possui, requer suporte do sistema, ou seja, em um caso relativamente antigo, a unidade pode não girar, conforme indicado no site da HGST.