

Seagate BarraCuda Compute 2.5" Hard Drive

ainda no encontrei

Nenhum

O ruído de alta vibração um zumbido e uma unidade de 2,5"

no

- Ambas as unidades adquiridas possuem tempos de resposta imprevisíveis para operação de E/S dependendo do setor. Scatter de 18ms (seu valor declarado) a > 3s!- SMART. Após 2 dias apresentou taxa de erro de busca no valor de vários milhões. - Muito quente

Durante o trabalho normal, o laptop aquece até 54 graus

no

Aquece.

Morreu no 1 dia