

Chaleira elétrica Tefal Seguro ao toque KO260830

No vibra quando a base removida O formato do bico

Ainda no detectado

, o fio curto

MUITO ALTO

fio curto, qualidade plástica

No h fino malha de escala estranha, mas se voc seguir no h problemas com a limpeza da chaleira,

cabo de alimentao curto.

sem indicador de enchimento, barulhento, a tampa fecha com um forte estrondo. em geral, se voc decidir tomar ch noite, acorde todo mundo

Aparncia de plstico, juntas em plstico, enchimento no muito preciso devido ao formato do bico (importante para mim), verifiquei o inox ao com um m. , com o tempo veremos a qualidade do ao inoxidvel. A chaleira em si parece volumosa, mas isso IMHO.