

# Placa Artel Apetito 02-G

H falhas no design

H falhas no design

o fundo onde as pernas so parafusadas poderia ser feito com metal mais grosso. rigidez. Mas parece ser assim para todas as placas.