

Aspirador BISSELL 17132

Por 2 anos de operao, o acionamento da escova falhou (no o motor, mas o prprio eixo: o cabelo foi enrolado e depois que o eixo foi torcido, o rolamento pressionado nele entrou em colapso). As perspectivas de reparos so vagas, porque. No existe tal item no catlogo. Tendo conduzido o servio, vamos ver a reao deles. A unidade de acionamento da escova mal projetada, no sou o primeiro a ter problema com cabelo enrolado l, sem uma anlise sria da unidade, voc no consegue tir-la de l. Se no for reparado, o aspirador ser descartvel. Naturalmente, a limpeza desta unidade no est nas recomendaes para a limpeza desta unidade, e as mos devem estar retas para esta operao

Fio, mas para isso a energia no pode ser comparada com a bateria!

Barulhento.No no h ajuste de potncia. Pesado o suficiente (para mulheres).Pequeno ngulo da escova, para que a cama e outros mveis baixos no cheguem longe.

Um pouco barulhento.

No foi possvel coletar gua

1. Limpeza de superfcies duras - estranhamente, de alguma forma, vestgios de umidade permanecem desiguais, aparentemente o laminado no foi colocado uniformemente - daqui a concluso que ele sensvel a pisos irregulares.2. Muito barulhento.3. Pode ser muito pesado para as meninas - eu diria que mais um aparelho masculino.

Eu no achei!!