

Pneus Hankook Optimo K406 255/60 R18 108H

No Michelin, mas bom piloto confiante

no segura bem as curvas com a frenagem, tambm problemtico em piso molhado, ainda mais, em um barranco ele vasculha em diferentes direes, em geral, borracha para aposentados e amantes de um passeio tranquilo

No gosta de frio

barulhento, mal equilibrado, desgasta rapidamente, barulhento.

No segura a estrada, escorrega

Barulhento, carvalho

Barulhento, duro, sem corrente propriedades em uma estrada molhada.

difcil, barulhento em uma estrada ruim.

Aquaplans, em terra e grama molhada melhor no se intrometer. Muito escorregadio se houver areia no pavimento. Em temperaturas abaixo de +10 torna-se maante e derrapa no pavimento molhado. Depois de um tempo, ele aquece e se comporta de maneira tolervel. Mas neste momento eu troco os pneus pelos de inverno.

A frenagem no boa, em +5 j de carvalho

Escala-se mal na lama.

Medo de lama, barro, grama molhada.

Barulhento, aquaplanagem ruim

barulhento, no diminui a velocidade na chuva,

na terra melhor no subir. use apenas em asfalto e solo seco

Muito barulhento. Duro em colises. Aquecem-se durante muito tempo durante a viagem e s depois abrandam melhor em piso seco. Outras marcas comeam a trabalhar imediatamente. Eu os acertei varias vezes no incio da aquaplanagem atravs de poas e na chuva, especialmente em velocidade, quando eles entram em um barranco, eles emergem rapidamente. No observei aquaplanagem to

precoce em outros pneus domésticos. Obviamente, devido ao local de fabricação, a empresa coreana, mas esses pneus são fabricados na China. Eu os acertei várias vezes no início da aquaplanagem através de poças e na chuva, especialmente em velocidade, quando eles entram em um barranco, eles emergem rapidamente. Não observei aquaplanagem precoce em outros pneus domésticos. Obviamente, devido ao local de fabricação, a empresa coreana, mas esses pneus são fabricados na China. Eu os acertei várias vezes no início da aquaplanagem através de poças e na chuva, especialmente em velocidade, quando eles entram em um barranco, eles emergem rapidamente. Não observei aquaplanagem precoce em outros pneus domésticos. Obviamente, devido ao local de fabricação, a empresa coreana, mas esses pneus são fabricados na China.